

2-Ⅱ. 認定品目一覧表（型式限定を付さない装備品等）

2-Ⅱ. 部品整備工場 認定品目

◇ <ATA32 LANDING GEAR> ATA32-40 Wheels（着陸系統の装備品等に係る業務）

| Wheel Assy. | Wheel&Tire Assy. | O/B Half | I/B Half | 製造者 | 作業の区分 |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 2606671() | 65-58256-316 | 2607949-1 2608058 | 2608059 2607948-1 | Alliedsignal Aircraft Systems (Bendix) | 修理 |
| 2606735() | 166T0100-25 | 2606960 2606959-1 2609428-1 | 2606963 2606962-1 2609426-1 | Aircraft Landing Systems (Bendix) | 修理 |
| 2606741() | —— | 2606943 2606942-1 | 2606946 2606945-1 | Aircraft Landing Systems (Bendix) | 修理 |
| 2607825() | 65-58256() | 2608770 2608024-1 | 2608769 2608023-1 | Honeywell (Bendix) | 修理 |
| 2608811() | 165T0100-29 | 2608912() 2609498() | 2608910() 2609493() | Aircraft Landing Systems(Bendix) | 修理 |
| 2611201() | —— | 2611331-1 | 2611332-1 | Alliedsignal Aircraft Landing Systems | 修理 |
| 2611205() | —— | 2612307-1 | 2612306-1 | Alliedsignal Aircraft Landing Systems | 修理 |
| 2611811() | —— | 2612188-1 | 2612185-1 | Alliedsignal | 修理 |
| 2612311-() | —— | 2613128-() | 2612462-() 2615480-() | Honeywell | 修理 |
| 2615101-3 | L3245024300000 L3245025600000 | —— | —— | Honeywell | 修理 |
| 2616505-2 | L3245021300000 L3245021900000 | —— | —— | Honeywell | 修理 |
| 2616571-2 | L3245024500000 L3245025800000 | —— | —— | Honeywell | 修理 |

◇ <ATA32 LANDING GEAR> ATA32-40 Wheels (着陸系統の装備品等に係る業務)

| Wheel Assy. | Wheel&Tire Assy. | O/B Half | I/B Half | 製造者 | 作業の区分 |
|-------------|------------------|--|--|--------------------------|-------|
| 3-1435() | ———— | 300-619() 10-1417() | 300-620() 10-1418() | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1442 | ———— | 300-641 10-1435 | 300-642 10-1436 | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1470() | ———— | 300-691 300-691 OPT() 300-691-1OPT() 10-1483() | 300-692 300-692 OPT() 300-692-1OPT() 10-1484() | BF.Goodrich Aerospace | 修理 |
| 3-1479() | 168U0100() | 300-709() 300-709-1OPT() 300-775 | 300-710() 300-710-1OPT() | BF.Goodrich | 修理 |
| 3-1530() | 3-1530() | ———— | ———— | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| 3-1531() | 3-1531() | 300-800 OPT() 300-800-1 OPT() 300-800-2OPT() 300-800-3OPT() 10-1584() | 300-799 OPT() 300-799-1OPT() 10-1583() | BF Goodrich Aerospace | 修理 |
| 3-1533() | ———— | 300-807 | 300-808-2 | BF Goodrich Aerospace | 修理 |
| 3-1535() | ———— | 300-811 OPT1 | 300-812 OPT1 | Goodrich | 修理 |
| 3-1540() | ———— | 300-835 | 300-834 | BF Goodrich Aerospace | 修理 |
| 3-1558() | ———— | 300-847() 10-1627 | 300-846() 10-1510 | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1559() | 277A6000-851 | 300-851() 10-1631 | 300-850() 10-1630 | BF Goodrich Aerospace | 修理 |
| 3-1573-1 | 415-117-1 | 300-864-1 10-1652-1 | 300-865-1 10-1653-1 | BF Goodrich | 修理 |
| 3-1574 | 415-118 | 300-866 10-1648-1 | 300-867 10-1649-1 | BF Goodrich | 修理 |

◇ <ATA32 LANDING GEAR> ATA32-40 Wheels (着陸系統の装備品等に係る業務)

| Wheel Assy. | Wheel&Tire Assy. | O/B Half | I/B Half | 製造者 | 作業の区分 |
|-------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|-------|
| 3-1644() | 685Z1000-371() | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1645() | 685Z1000-361()、362() | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1751 | 685Z1000-380() | —— | —— | Collins Aerospace | 修理 |
| 3-1648() | 685Z2000-() | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1659() | 3-1659-28 | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1664 | 294U5210-300 | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1670 | 294U5110-301 | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1674 | 277A6000-607 3-1674() | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1710 | 3-1710 | —— | —— | Goodrich Corporation | 修理 |
| 3-1752-1() | 3-1752-1-34 | —— | —— | Collins Aerospace | 修理 |
| 5013640 | 5013640() | 5013745 | 5013750 | Meggitt Aircraft Braking Systems | 修理 |
| 5013641 | 5013641() | 5013728 | 5013733 | Meggitt Aircraft Braking Systems | 修理 |
| 90000581() | 90000581() | 90000584 90000584-1 90000585 90000585-1 | 90000588 90000588-1 9000589 90000589-1 | Aircraft Braking Systems (ABS) | 修理 |
| 90000582() | 90000582() | 90000595 90000596 | 90000600 90000601 | Aircraft Braking Systems (ABS) | 修理 |

◇ <ATA32 LANDING GEAR> ATA32-40 Wheels (着陸系統の装備品等に係る業務)

| Wheel Assy. | Wheel&Tire Assy. | O/B Half | I/B Half | 製造者 | 作業の区分 |
|------------------------------|------------------|---|---|---|-------|
| 90002317-2 | 90002317-2() | ———— | ———— | Meggitt Aircraft Braking Systems | 修理 |
| C20195002() C20195152() | ———— | A33831-3 A34327 A34824 A32824-1 GA30365-8 GA30743 GA30912 | C20205160() C20205000() C20205150() GA30780 GA30781 GA30793 C20206000() C20206150() | Messier – Bugatti Aerospace | 修理 |
| C20195162 | C20195162() | C20206160 GA31251 A35396 | C20205160 C20195161 GA31249() | Messier– Bugatti Aerospace | 修理 |
| C20500100 | C20500100() | ———— | ———— | Messier– Bugatti– Dowty and UTC Aerospace Systems | 修理 |
| C20509000() | ———— | A35780 | C20516000 | Messier – Bugatti Aerospace | 修理 |
| C20559100() | ———— | C205561100 GA31869 A36498 | C20560100 GA31868 GA31907 A36525 A36617 | Messier – Bugatti | 修理 |
| C20562000() | ———— | GA31742 GA31807 A36247 | GA31741 GA31806 A36243 | Messier – Bugatti | 修理 |

◇ <ATA32 LANDING GEAR> ATA32-40 Wheels (着陸系統の装備品等に係る業務)

| Wheel Assy. | Wheel&Tire Assy. | O/B Half | I/B Half | 製造者 | 作業の区分 |
|--------------------------------|------------------------------|----------|----------|------------------------|-------|
| C20586120 | C20586120 () | — | — | Safran Landing Systems | 修理 |
| C20589000 | C20589000 () | — | — | Safran Landing Systems | 修理 |
| C20674500 () C20674700 () | C20674500() C20674700() | — | — | Safran Landing Systems | 修理 |
| C20672300 () | C20672300() | — | — | Safran Landing Systems | 修理 |
| C20674511 () C20674711 () | C20674511() C20674711() | — | — | Safran Landing Systems | 修理 |

◇ <ATA61 PROPELLERS / PROPULSION> ATA61-20 Controlling (プロペラに係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|-----------------------------|---------------------|----------|-------|
| プロペラ調速器 (PROP. GOVERNOR) | 210() ()210() | WoodWard | 修理 |

◇ <ATA67 ROTORS FLIGHT CONTROL> ATA67-30 Servo-control System (回転翼に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|------------------------------|---|----------------|-------|
| 機力操縦用作動器 (F/C SERVO ACT.) | 42C42642-() (206-076-062-()) | Ronson | 修理 |
| | 41000()-() (206-076-031-()) (212-076-004-()) (212-076-005-()) | Hyd.Research | 修理 |
| | 7202,(), SC7202,() (704A44-831-()) | GOODRICH(SAMM) | 修理 |
| | SC7203、SC7203-1 | GOODRICH | 修理 |
| | 7282,(), SC7282,() (704A44-831-()) | GOODRICH(SAMM) | 修理 |
| | SC7283 (704A44-831-()) | GOODRICH | 修理 |
| | 8033-(), SC8033-() (704A44-831-()) | GOODRICH(SAMM) | 修理 |
| | 7251(), SC7251() (704A44-831-()) | GOODRICH(SAMM) | 修理 |
| | 8034-(), SC8034-() (704A44-831-()) | GOODRICH(SAMM) | 修理 |

◇大気観測装置

(その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|---------|--|-------|-------|
| 大気観測装置 | E-A01000-() | JAMCO | 修理 |
| | E-A11000-() E-A12000-() | JAMCO | 修理 |
| | ED006000-1 | JAMCO | 修理 |
| | ED007300-1 ED007400-1 ED007500-1 | JAMCO | 修理 |

◇ <ATA23 COMMUNICATION> ATA23-30 Passenger Entertainment
 (通信又は航法系統の装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|-------------------|-------------|-------|-------|
| LCD Video Monitor | A285000-101 | JAMCO | 修理 |
| | A299000-1 | JAMCO | 修理 |

◇ <ATA25 EQUIPMENT / FURNISHINGS> ATA25-20 Passenger Compartment
 (座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|---------------|--------|-------|-------|
| Baby Bassinet | C903-1 | JAMCO | 修理 |

◇ <ATA25 EQUIPMENT / FURNISHINGS> ATA25-30 Galley
 (座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|-----------------|----------------|-------|-------|
| Microwave Oven | A286-() | JAMCO | 修理 |
| | AMN2001-1 | JAMCO | 修理 |
| Steam Oven | ASO201() | JAMCO | 修理 |
| | ASN2002() | JAMCO | 修理 |
| High Temp Oven | A233() | JAMCO | 修理 |
| Air Chiller | A818-1 | JAMCO | 修理 |
| Galley Faucet | AFUT100000A() | JAMCO | 修理 |
| | 7YW3010A06() | JAMCO | 修理 |
| | 7YW3010A07() | | |
| | 7YW3010A16() | | |
| | 7YW3711A01() | | |
| | 7YW3711A02() | | |
| | 7YW3711A04() | | |
| 7YW3724A01() | | | |
| AC-AC Converter | AEC2002-1 | JAMCO | 修理 |
| Service Wagon | JL118() | JAMCO | 修理 |
| Warming Cabinet | 7YE4000A43G04 | JAMCO | 修理 |
| | 7YE4000A43G06 | JAMCO | 修理 |
| | 7YE4000A59G01 | JAMCO | 修理 |

◇ Hoist Assembly

(その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Rescue Hoist Assembly | 42325-12-() 42325-14-() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 42325-16-() 42325-19-() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 42325-18-1 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 44301-10-() 44301-12-() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 44318-11-() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 76368() | GOODRICH ACTUATION SYSTEMS | 修理 |
| | 76378() | GOODRICH ACTUATION SYSTEMS | 修理 |
| | BL-20200-110 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | BL-20200-421 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | BL-20200-431 BLH-20200-431() | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | BL-20200-501 BL-20200-511 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | Hook Assembly | BL-5740-15 HK-115() HK-121() | BREEZE-EASTERN CORPORATION |
| Bumper Assembly | BL-7720 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| Hook Damper | 44307-480() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 44307-491 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| Control Pendant Assembly | 42325-723 42325-725 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 42325-803 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 44301-720 44301-721 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | CP-700-1 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | CP-700-61 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | CP-1900-5 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| Hoist Junction Box | 42325-707 42325-708 | GOODRICH CORPORATION | 修理 |
| | 44301-700() | GOODRICH CORPORATION | 修理 |

◇ Hoist Assembly

(その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------|
| Control Box Assembly | EC-14000-3 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | EC-14000-10 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | EC-19000-33 | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | 61148-016 | GOODRICH ACTUATION SYSTEMS | 修理 |

◇ Cargo Hook

(その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|
| Cargo Hook | 528-002-00 SP7109-3B | ONBOARD SYSTEMS INTERNATIONAL | 修理 |
| | 200-088() 200-089() | ONBOARD SYSTEMS INTERNATIONAL | 修理 |
| | 528-010-() | ONBOARD SYSTEMS INTERNATIONAL | 修理 |
| | 528-020-() | ONBOARD SYSTEMS INTERNATIONAL | 修理 |
| | CH-9020-1 (3G2592V00451) | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |
| | FE7590-173() (3G2592V00651) | BREEZE-EASTERN CORPORATION | 修理 |

◇ <ATA25 EQUIPMENT / FURNISHINGS> ATA25-60 Emergency

(座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Evacuation Slide | 101623() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 101651() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 101656() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 5A3109() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 5A3295() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 5A3307-() | Collins Aerospace | 修理 |
| | 62771() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 62772() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 62773() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 62774() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 63604() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 65344() | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| | 65563() | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66571-201 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66571-202 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66572-201 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66572-202 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66573-201 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66573-202 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66574-201 | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 |
| 66574-202 | Zodiac Aero Evacuation Systems | 修理 | |
| 66671-201 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 | |

◇ <ATA25 EQUIPMENT / FURNISHINGS> ATA25-60 Emergency

(座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|
| Evacuation Slide | 66671-202 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66673-201 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | 66673-202 | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | D31516-() D31517-() | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| | D31865-() | Safran Aerosystems Evacuation | 修理 |
| Cylinder | 130104() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 4A3795-1 | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 4A3904() | UTC Aerospace Systems | 修理 |
| | 4A3939() | UTC Aerospace Systems | 修理 |

◇ <ATA35 OXYGEN> ATA35-10 Crew

(酸素系統の装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|----------|-------------|--------------------------------|-------|
| Cylinder | 806835-01 | Safran Aerosystems Services | 修理 |
| | 176233() | B/E Aerospace | 修理 |
| | 4441088-115 | B/E Aerospace | 修理 |
| | 4441295-115 | B/E Aerospace | 修理 |

◇ <ATA35 OXYGEN> ATA35-20 Passenger
 (酸素系統の装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|----------|-----------|-----------------------------|-------|
| Cylinder | 897() | Safran Aerosystems Services | 修理 |
| | 801307() | Zodiac Aerospace | 修理 |
| | 804044() | Safran Aerosystems Services | 修理 |
| | B42365-1 | COBHAM | 修理 |
| | B43570-5 | B/E Aerospace | 修理 |
| | B45521-1 | B/E Aerospace | 修理 |

◇ <ATA35 OXYGEN> ATA35-30 Portable
 (酸素系統の装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|---------------|-----------------|------------------|-------|
| Cylinder | 176965() | B/E Aerospace | 修理 |
| | 5500() | Zodiac Aerospace | 修理 |
| | 9700() | Zodiac Aerospace | 修理 |
| | 803668-01 | | |
| | 4441824() | B/E Aerospace | 修理 |
| | IS4Q3500005-001 | | |
| 82560601N2501 | | | |
| 4491024() | B/E Aerospace | 修理 | |

◇ <ATA38 WATER / WASTE> ATA38-10 Potable
 (座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 | |
|-----------------|--|----------------|-------|----|
| Lavatory Faucet | 0FX0000A01() 0FX0000A07() | JAMCO | 修理 | |
| | 0FX0000A03() 0FX0000A08() | JAMCO | 修理 | |
| | 0FX0100A04G03 0FX0100A08G03 0FX0100A09G03 0FX0100A11G03 0FX0100A15G03 0FX0100A17G03 | JAMCO | 修理 | |
| | 0FX0100A04G01 0FX0100A09G01 | JAMCO | 修理 | |
| | 0FX0100A14G03 | JAMCO | 修理 | |
| | Lavatory Faucet Dispense Module | AFUT000100A() | JAMCO | 修理 |
| | Lavatory Faucet Control Module | AFUT000200A() | JAMCO | 修理 |
| Water Heater | 0FX5000A01G01 0FX5000A03G01 0FX5000A04G01 | JAMCO | 修理 | |

◇ <ATA38 WATER / WASTE> ATA38-30 Waste Disposal
 (座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業の区分 |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|
| Bidet System | 0FX4000A01G01 0FX4000A02G01 | JAMCO | 修理 |
| | ABDS032003A0001 ABDS032003A0002 | JAMCO | 修理 |

2-Ⅱ-A. 機上で機能試験等を実施する装備品等

◇ <ATA67 ROTORS FLIGHT CONTROL> ATA67-30 Servo-control System (回転翼に係る業務)

| 装備品等の名称 | 部品番号 | 製造者 | 作業指図書等 | 作業の区分 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|-------|
| 機力操縦用作動器 (F/C SERVO ACT.) | 222-382-001-() (141600-()) | WOODWARD HRT | EOW-67-5005-1 (Woodward HRT SB No 141600-67-03) | 修理 |